

FIX 124 Incorrect ignition of gas appliances

Convotherm 4 GS/GB

Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



Noise / no ignition of Error code E05.1.1 or E05.3.1

Laute/keine Zündung oder Fehlercode E05.1.1 oder E05.3.1



- Error code exactly checked?
- Old ignition electrode mounted?
- Gas setting not working?
- No sparks to aluminum coating insulation.
- No sparks from the wiring.
- *Fehlercode genau überprüft?*
- *Alte Zündelektrode montiert?*
- *Gaseinstellung nicht in Ordnung?*
- *Keine Funken zu Aluminium-beschichtung Isolierung.*
- *Keine Funken von Drossel.*

Serial solution / Serienlösung:

From / Seit: **02-2018**



Electrode type 3.5 (cage holder) mounted (1 Electrode with „cage holder“, 2 Head Shield, 3 Seal)

Elektrode Typ 3.5 montiert (1 Elektrode, 2 Hitzeschutzblech, 3 Dichtung)

Service solution / Lösung im Feld:



- Install Software 2.6.3 or higher (eliminates software bugs)
- Mount electrode type 3.5 (TDS06)
- Perform gas adjustment (CE TDS04, UL TDS07)
- *Software 2.6.6 oder höher installieren (eliminiert Software bugs)*
- *Elektrode Typ 3.5 montieren (TDS06)*
- *Gaseinstellung durchführen (CE TDS04, UL TDS07)*

