

Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



Moisture problems in the connection compartment of floor-standing models

Feuchtigkeitsprobleme im Anschlussraum bei Standgeräten




- Open drain connection (steam escape)?

- Heat storage under the unit possible?

- *Offener Abwasseranschluss (abdampfen)?*

- *Hitzestau unter dem Gerät möglich?*



Serial solution / Serienlösung: **optional**

From / Seit: **03-2019**



Gas 20.10 / 20.20

12-2024



Service solution / Lösung im Feld:



Retrofitting of extended suction box 2666337:

1. Bending the suction box extension into form
2. Remove cooling fan front left
3. Mounting the suction box extension
4. Mount cooling fan with opening to the left

Nachrüstung verlängerter Ansaugkasten 2666337:

1. *Verlängerung Ansaugkasten im Form biegen*
2. *Kuhllüfter vorne links ausbauen*
3. *Verlängerung Ansaugkasten montieren*
4. *Kuhllüfter mit Öffnung nach links montieren*

