

Convotherm 4 / maxx pro / maxx

Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



Broken fastening bolts on the convection heater

Abgebrochene Befestigungsbolzen an der Heißluftheizung



If the mounting bolts are broken, the convection heater has to be replaced.

Bei abgebrochene Befestigungsbolzen muss die Heißluftheizung erneuert werden.



Serial solution / Serienlösung: optional

From / Seit: 02-2026



Service solution / Lösung im Feld:




The repair kit #2651875 can be used to replace broken bolts, so the convection heater does not need to be replaced.


(Please order graphite gaskets separately if required)

Mit dem Reparaturset #2651875 können abgebrochene Bolzen ersetzt werden und die Heißluftheizung muss nicht erneuert werden.

(Eventuell benötigte Graphitdichtung bitte separat bestellen)



Repair Set /Reparatur Satz #2651875



Bolt Material: Stainless steel A2-70 DIN 933

Rohrheizkörper heating element

