

Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



loose fixing nuts of the hot-air burner screw connection

Befestigungsmuttern der Heißluft-Brennerverschraubung lose



Loose nuts on the hot-air burner fitting

Lose Muttern an der Heißluft-Brennerverschraubung

Serial solution / Serienlösung:

From / Seit: 04-2019



Burner fitting with additional disc springs (8 – 9 Nm)

Brennerverschraubung mit zusätzlichen Tellerfedern (8 – 9 Nm)

Service solution / Lösung im Feld:



CS connection hot air heat exchanger – burner #2666340
Observe correct mounting position of the disc springs.

*KD-Set Verschraubung Wärmetauscher – Heißluftbrenner #2666340
Korrekte Einbaulage der Tellerfedern beachten.*

Convotherm 4 GS/GB

